

山东省质量技术监督局

鲁质监科认便字（2018）37号

山东省质监局关于 2017 年下半年检验检测机构 资质认定省级监督检查情况的通报

各市质监局（市场监管局），各检验检测机构：

为了加强对我省检验检测机构的监督管理，持续规范和提高我省检验检测机构工作质量，按照省局检验检测机构监督检查工作计划，2017 年下半年省局组织专家对全省 175 家资质认定检验检测机构开展了监督检查。现将有关情况通报如下：

一、监督检查基本的情况

本次监督检查省局按照“双随机、一公开”的原则，结合历年资质认定检验检测机构监督检查情况，在全省环保、危化品包装罐体（运输罐体）、机动车等检验检测机构中随机抽查了 175 家，从外省及全省资质认定技术专家库中随机抽调 105 名技术专家，组成 35 个检查组，开展了不预先通知的飞行检查，重点检查检验检测机构的法律地位、诚实守信、检测工作质量、能力持续维持以及档案记录等 18 项行政监管要求。本次监督检查采用了基于移动终端的“检验检测机构监督管理信息化监管系统软件 APP 系统”。该系统能够实时查询、监督、统计全省监督检查信息，

满足各级质监部门对检验检测机构监督检查工作的任务管理需要，实现了检查人员使用手机客户端在检查现场对检验检测机构情况的现场查询、记录、检查结果的实时上传，从而提高了工作效率和数据质量。另外，本次监督检查除进行现场检查外还首次进行了盲样考核，盲样考核充分考察了被检查机构的现场试验能力，综合反映了被检查机构的检验能力和操作规范性。

从检查总体情况看，大部分检验检测机构能够认真落实《检验检测资质认定管理办法》《检验检测资质认定评审准则》等法规文件的有关要求，能够严格、认真、客观、公正的开展检验检测工作，工作质量不断得到规范和提高。盲样测试中大部分机构现场操作比较规范，数据处理符合要求，检验报告信息基本完整。但也有部分检验检测机构存在管理不规范，不能持续满足《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，甚至存在违法违规的情况。对于监督检查发现的问题，检查组现场均以书面形式向被检查机构进行了反馈，并经被检查机构签字确认，其书面的问题清单也已报送当地检验检测机构资质认定监督管理部门。

本次监督检查共检查 175 家资质认定检验检测机构，其中有 51 家机构检查结果为“通过或自行整改后通过”，有 92 家机构检查结果为“责令改正”，有 5 家机构检查结果为“责令改正并处以罚款”，有 19 家机构检查结果为“责令整改并处以罚款（整改期间不得出具检验数据和结果）”，有 8 家机构检查结果为“注销

资质认定证书或停业”。

二、监督检查发现的问题

本次监督检查发现部分检验检测机构存在一些管理不规范问题，主要表现：（一）质量管理体系文件不完善，新版《检验检测机构资质认定评审准则》换版后，机构未及时进行换版，《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》中的相关条款和要素，在机构编制的体系文件中没有相应描述和规定，致使某些行为在机构管理体系中没有具体的管理措施和纠正预防措施。（二）部分检验检测机构的仪器设备管理不规范。一是仪器设备的使用不规范，无仪器设备的使用记录，无仪器设备的状态标识；二是检测设备未按期检定/校准；三是个别机构的检验仪器设备不能全权支配使用，部分仪器设备未实施有效管理。（三）部分检验检测机构的标准更新不及时，新标准发布实施后，未及时向资质认定部门办理标准变更手续，仍在使用旧标准进行检验出具检验检测报告。（四）部分检验检测机构的原始记录和检测报告不规范，信息不完整。一是原始记录信息不全，填写不规范。如个别机构原始记录中缺少设备信息、检测依据信息及检测人员信息等，缺乏追溯性；二是检测报告中使用的 CMA 标识不符合有关规定。如个别检验检测机构已经通过资质认定复审获得了新证书，但检测报告中仍使用原来的 CMA 编号；三是个别机构未按照规定分包检验项目，未在检测报告中按规定标注分包情况；（五）“三废”处理尚需进一步规范。虽然各检验检测机

构均制定了“三废”处理制度，所产生的“三废溶液”也已分类收集后并能妥善存，但许多机构未与具有“三废”处理资质的专业机构签订回收处理合同，已签订有“三废”处理合同的检验检测机构也没有及时按合同移交相关处置单位进行处理，而是长期自行保存或缺少“三废”收集记录。（六）部分检验机构存在违反《检验检测机构资质认定管理办法》的违法违规问题：一是在原资质认定证书失效、未获得新资质认定证书期间仍对外出具具有证明作用检验数据、结果；二是存在非授权签字人签发报告问题；三是个别检验机构超出其资质认定能力范围开展检验检测；四是个别机构存在基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，配备的仪器设备不能持续满足相关检测标准、检测方法要求等问题。

三、监督检查后处理建议和措施

依据《检验检测资质认定管理办法》（163 号令）有关规定，对于管理体系运行不规范，存在轻微管理和技术等问题，自行整改通过的检验检测机构（见附件 1），应按照检查组问题确认表中的所列不符合内容逐一进行整改，并将整改情况报告至辖区所在地质量技术监督部门（县、区质监局或市场监管局），由县、区质监局（市场监管局）报市质监局（市场监管局）汇总后统一上报省局。

对在监督检查中发现的涉及违反《检验检测机构资质认定管理办法》等相关法律法规规定的，未按规定及时办理变更手续、

未按规定使用 CMA 标志和加盖检验检测专用章、未按规定对检验检测人员实施有效管理、违反规定分包检验检测项目、在换证空档期对社会出具检验报以及未按规定上报年度报告等问题，需进行责令改正或处罚的机构（见附件 2），除进行逐项整改外还需进行行政处理或处罚；对存在超出资质认定证书规定的检验检测能力范围擅自向社会出具具有证明作用数据、结果，或基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求而向社会出具数据、结果等严重问题，需进行责令整改的机构（见附件 3），除进行逐项整改外，还需进行行政处罚（整改期间不得对外出具检测数据和结果）；对涉嫌基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求、仪器设备（租赁）存在共用或在监督检查中提出的不符合项未完成整改的机构，要按照执法程序认真调查，并依照法律法规的规定严肃处理。涉及注销或停业机构检验资质的机构（见附件 4），要调度有关情况，督促并核实机构按规定程序办理注销或停业事项。

各地质监部门（市场监管部门）要高度重视检验检测机构监督检查的后处理工作，做好责任分工。要约谈检验检测机构主要负责人和技术负责人，向其通报监督检查中发现的问题，督促有关机构落实整改要求，确保整改到位。各市质监局（市场监管局）要跟踪、落实对相关机构的处理或处罚情况及机构整改到位情况，并及时将后处理结果报省局科技认证处。

特此通报。

附件:

1. 检验检测机构监督检查通过或存在轻微问题的机构名单
2. 检验检测机构监督检查中存在一般违法违规行为的机构名单
3. 检验检测机构监督检查中存在严重违法违规行为的机构名单
4. 检验检测机构监督检查中需注销或停业情形的机构名单



(信息公开形式: 主动公开)

附件1:

检验检测机构监督检查通过或存在轻微问题的机构名单

序号	机构名称	发现的主要问题	处理意见
1	青岛顺驰机动车检测有限公司	\	通过
2	临沂市产品质量监督检验所	\	通过
3	东营市齐安特种设备检测有限公司	个别检验原始记录无有效的委托检验单。	自行整改后通过
4	山东省特种设备检验研究院	内部管理制度需进一步完善	自行整改后通过
5	滨州市沾化区环境保护监测站	样品管理不规范, 样品标识缺少年代号。	自行整改后通过
6	日照润达汽车检测有限公司	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
7	章丘市通达机动车检测中心	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
8	潍坊康博机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
9	青岛平运机动车综合性能检测有限	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
10	滨州市科代机动车环保检测有限公	内部文件规定有待完善	自行整改后通过
11	日照市东港区疾病预防控制中心	内部管理制度需进一步完善; 原始记录内容记录不全	自行整改后通过
12	昌邑市检验检测中心	检验委托合同书标明的检验依据的与检验报告中的检验依据不一致, 信息不全。	自行整改后通过
13	乳山市检验检测中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
14	山东佳诺检测有限公司	内部管理制度需进一步完善; 采集样品的容器未按照HJ/T91-2002规范进行分类管理。	自行整改后通过
15	山东省水产品质量检验中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
16	莱阳市检验检测中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
17	垦利县海洋环境监测预报站	内部文件规定有待完善; 样品管理不规范。	自行整改后通过
18	东营兴达环境检测技术有限公司	内部文件规定有待完善; 个别原始记录内容不完整。	自行整改后通过
19	青岛海润农大检测有限公司	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
20	青岛易科检测科技有限公司	内部管理制度需进一步完善; 试验用溶剂超期。	自行整改后通过
21	泰安市食品药品检验检测中心	个别报告原始记录中标准溶液的物质的量单位不清晰。	自行整改后通过
22	东营胜通汽车检测有限责任公司	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
23	淄博德嘉机动车检测服务有限公司	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
24	聊城市环境监测中心	内部管理文件规定有待完善。	自行整改后通过
25	滨州市聚鑫特种设备检测有限公司	个别原始记录缺少检验人员签字。	自行整改后通过
26	山东冠县智博机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
27	博兴县交通汽车综合性能检测有限	原始记录不规范。	自行整改后通过
28	夏津县农业质量检验监测站	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
29	山东正源水质检测有限公司	个别原始记录缺少检验人员签字。	自行整改后通过
30	山东道信检测技术有限公司	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
31	日照易通达特种设备检测有限公司	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
32	潍坊前进机动车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过

33	潍坊宝利机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善	自行整改后通过
34	青岛市特种设备检验检测研究院	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
35	山东越品检验检测有限公司	检验委托书中内容有待完善。	自行整改后通过
36	东营金源机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
37	东营市安科机动车检测有限责任公司	内部管理规定需进一步完善；	自行整改后通过
38	枣庄贵和水质检测站	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
39	山东省枣庄市市中区疾病预防控制中心	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
40	枣庄市疾病预防控制中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
41	枣庄市水质检测中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
42	山东省淡水渔业研究院水产品质检	内部管理制度需进一步完善；个别原始记录内容不完	自行整改后通过
43	济南市市中区环境监测站	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
44	青岛市环境保护科学研究院环境监	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
45	山东省产品质量检验研究院	内部管理制度需进一步完善；个别原始记录内容不完	自行整改后通过
46	济南市长清区疾病预防控制中心	内部管理制度需进一步完善。	自行整改后通过
47	淄博市疾病预防控制中心	内部文件规定有待完善。	自行整改后通过
48	青岛市产品质量监督检验研究院	未向社会公示社会责任报告。	自行整改后通过
49	山东信诺检测技术有限公司	检测报告抽样单编号修改无修改人签名。	自行整改后通过
50	滨州万通机动车检测有限公司	个别原始记录缺少检验人员签字。	自行整改后通过
51	山东省华滨特种设备检测有限公司	原始记录不规范。	自行整改后通过

附件2:

检验检测机构监督检查中存在一般违法违规行为的机构名单

序号	机构名称	发现的主要问题	处理意见
1	济南三安汽车检测服务有限公司	内部文件规定有待完善；未按规定对报告管理。	责令改正
2	济南华源汽车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；未按规定对报告管理。	责令改正
3	诸城宇阳机动车检测有限公司	个别报告不规范和原始记录缺少检验人员签字	责令改正
4	聊城正信机动车检测有限公司	个别检测报告中环境参数（温度、大气压）异常。	责令改正
5	冠县金硕机动车检测有限公司	未对个别报告和原始记录进行有效管理	责令改正
6	聊城平安机动车检测有限公司	个别检测报告和原始记录记录信息不完整，管理不规范。	责令改正
7	邹平广通汽车检测有限公司	未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
8	德州市陵城区安通机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；个别原始记录内容填写不完整。	责令改正
9	郯城县顺安机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；个别设备自检无调零和量程检测功能，测量实时显示测试结果与规范不符。	责令改正
10	沂南县永安机动车检测有限公司迎春路检测处	内部文件规定有待完善；未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
11	沂水祥通机动车检测有限公司	未对检验检测人员实施有效管理	责令改正
12	山东省环境保护科学研究设计院环境检测中心	个别报告未将分包项目体现在该检测报告中。	责令改正
13	五莲县机动车检测有限公司	个别设备检定证书超期未检定；未按规定对原始记录和报告进行有效管理。	责令改正
14	山东交运汽车检测有限公司	个别检验报告未按规定加盖CMA章和检验检测专用章。	责令改正
15	商河县银河机动车安全技术检测有限公司	检验报告未按要求加盖CMA章和检验专用章，无人员签字。	责令改正
16	潍坊市恒宇机动车检测有限公司	未配备标准物质烟度卡	责令改正
17	高密祥舜机动车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；个别设备超出检定/校准有效期。	责令改正
18	诸城市飞源机动车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；未按规定对检验检测人员有效管理；个别报告不规范。	责令改正

19	东营金茂机动车综合性能检测有限公司	检验报告中检测地址与通过的资质认定证书不一致；检验报告检验参数与通过资质认定项目不符。未按规定对检验人员实施有效管理。	责令改正
20	垦利县路安车辆服务有限责任公司	检验报告中检测地址与通过的资质认定证书、环保检验报告中检验参数名称与通过资质认定检验项目名称不一致；未按规定对检验人员实施有效管理。	责令改正
21	利津县安达机动车检测有限公司	未依据标准对检验报告的要求，出具检验结论；未按规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信。	责令改正
22	山东福司特环保检测有限公司	内部文件规定有待完善，个别设备检定证书不符合校准规范要求。	责令改正
23	淄博万顷机动车检测有限公司	透射式烟度计的校准证书注明所用的计量标准装置为滤纸式烟度式检定装置，滤纸式烟度式检定装置不能用来检定透射式烟度计。	责令改正
24	淄博茂迪隆佳机动车检测有限公司	不同地址配备的仪器设备用标定砝码的检定数据出具在同一张检定证书，不能区分对应证书数据。	责令改正
25	淄博玉舜机动车检测有限公司	个别检验报告数据与仪器显示数据不符；原始记录检验人员未签字。。	责令改正
26	高青县华通机动车检测中心	个别报告制动率计算不符合标准要求，并未保存复检报告，外廓尺寸的原始记录不全。	责令改正
27	潍坊市正昊机动车检测有限公司	个别多轴货车报告制动率计算不符合标准要求，复检记录未保存完整。	责令改正
28	淄博凯祺汽车检测有限公司	个别报告中制动率计算不符合标准要求，复检记录未保存；双怠速检测报告中未对“λ”值进行判定。	责令改正
29	昌邑九维机动车检测有限公司	未按照规定上报年度报告。	责令改正
30	青州晟迪机动车检测有限公司	个别多轴货车报告制动率计算不符合标准要求。	责令改正
31	滨州市无棣县永胜机动车安全技术检测有限公司	个别原始记录中底盘动态检验和底盘部件检查检验人员未签字；个别检测报告柴油车检测限值标准引用错误。	责令改正
32	齐河利民机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；未按规定对报告进行管理、保存。	责令改正

33	临邑万通机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；未按照规定对报告进行管理、保存。	责令改正
34	临邑科大机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；未按照规定对报告进行管理、保存。	责令改正
35	德州汇一机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；未按照规定对报告进行管理、保存。	责令改正
36	烟台市公交集团汽车检测有限公司	未按规定对原始记录和报告进行管理、保存；路试检验报告中缺少路试行车制动稳定性项目，原始记录中已记录。	责令改正
37	威海市润通机动车检测有限公司	未按规定对报告进行管理；未依据相关标准的要求出具检验检测数据。	责令改正
38	烟台市集大汽车检测有限责任公司	未按规定对报告进行有效管理；路试检验报告中缺少路试行车制动稳定性项目，原始记录有记录。	责令改正
39	荣成市祥安机动车检测有限公司	未按规定对检验人员实施有效管理；地址二通过资质认定项目表的线号和实际检测报告的线号不符。	责令改正
40	烟台市顺达汽车检测有限公司	报告检验设备栏缺少流量分析仪和汽车排气分析仪信息；未按照要求对个别复检车辆保存报告和记录。	责令改正
41	烟台成大机动车安全检测有限公司	检测报告内容信息不完整，缺少设备名称。	责令改正
42	烟台开发区康安汽车检测有限公司	检测报告内容信息不完整，缺少设备名称。未按规定对检验人员实施有效管理。	责令改正
43	蒙阴县蒙城机动车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；标准物质（滤光片）配置数量不满足要求。	责令改正
44	临沂市安通机动车检测有限公司莒南检测处	内部管理制度需进一步完善；标准物质（滤光片）配置数量不满足要求；不透光烟度计自检系统缺少量程自检功能。	责令改正
45	日照市环境保护局岚山分局环境监测站	内部管理制度需进一步完善；质量负责人辞职，不符合资质认定评审准则要求；个别报告标注样品数量与报告结果值不对应。	责令改正
46	莒县环境监测站	内部管理制度需进一步完善；未按规定在检验检测报告上加盖检验检测专用章。	责令改正
47	五莲县检验检测中心	内部管理制度需进一步完善；未按规定在检验检测报告上加盖检验检测专用章。	责令改正

48	山东陆桥检测技术有限责任公司	内部管理制度需进一步完善；未按规定在检验检测报告上加盖检验检测专用章。	责令改正
49	兰陵县检验检测中心	未按规定办理标准变更手续，未出具检测报告。	责令改正
50	威海市水务水质检测中心有限公司	未按规定办理标准变更手续，未出具检验检测报告。	责令改正
51	荣成市水质监测有限公司	未按规定办理标准变更手续，未出具检验检测报告。	责令改正
52	东营市农产品质量监督检测中心	未按规定办理标准变更手续，未出检验检测报告。	责令改正
53	莘县疾病预防控制中心	未按规定办理标准变更手续，未出具相关项目检测报告。	责令改正
54	微山县疾病预防控制中心	未按规定办理标准变更手续，未出具相关项目检测报告。	责令改正
55	莒县荣大机动车检测有限公司	未按规定办理标准变更手续，未出具检验检测报告。	责令改正
56	潍坊市嘉源水质监测中心	未按照规定上报年度报告。	责令改正
57	威海市食品药品检验检测中心	内部管理制度需进一步完善；分包不规范。	责令改正
58	淄博市农业环境暨农产品质量监督检测中心	未按规定办理标准变更手续，未出具检验检测报告；个别仪器设备无检定/校准证书。	责令改正
59	淄博市引黄供水管理局水质检测中心	个别检验检测报告原始记录缺乏溯源性；使用非法定计量单位。	责令改正
60	桓台县环境监测站	检验检测报告不规范；未按规定对检验检测人员实施有效管理	责令改正
61	淄博环益环保检测有限公司	分包不规范；原始记录缺少个别浓度值的溯源标定记录。	责令改正
62	蓬莱市环境监测站	个别仪器设备超出有效期，未出具检验检测报告。	责令改正
63	东营市环境保护局河口分局环境监测站	未按规定上报年度报告、统计数据等信息。	责令改正
64	济南市特种设备检验研究院	内部文件规定有待完善；个别设备不能提供检定/校准证书。	责令改正
65	德州德航特种设备检测有限公司	未按规定上报年度报告	责令改正
66	山东万晟检测评价技术有限公司	未按规定上报年度报告、统计数据等信息；分包不规范。	责令改正
67	山东绿洁环境检测有限公司	未按规定上报年度报告	责令改正
68	山东泰阳特种设备检测科技有限公司	未按规定提交年度报告、统计数据。	责令改正
69	郓城县环境保护局环境监测站	未按规定要求办理（地址、标准）变更手续，并出具检验检测报告。	责令改正
70	菏泽天河卫生检测服务有限公司	未按规定办理标准变更手续，并出具检验检测报告；个别原始记录内容不完整。	责令改正

71	博兴县疾病预防控制中心	未按规定办理标准变更手续，并出具检测报告。	责令改正
72	博兴县环境监测站	内部管理制度需进一步完善；未按规定办理变更手续（法人已调离）。	责令改正
73	高青县检验检测中心	分包不规范；个别检验检测报告未按规定加盖检验检测专用章。	责令改正
74	莱芜市产品质量监督检验所	分包不规范；为按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
75	寿光市环境监测站	未依据规定相关标准出具检验检测数据、结果。	责令改正
76	烟台市动物疫病预防与控制中心	内部管理制度需进一步完善；分包不规范。	责令改正
77	山东益源检验检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；分包不规范。	责令改正
78	山东恒利检测技术有限公司	内部文件规定有待完善；未按规定对检验检测人员实施有效管理	责令改正
79	青岛公卫方圆检测有限公司	内部管理规定需进一步完善；未按规定对采样原始记录进行管理、保存。	责令改正
80	泰安市环境保护监测站	内部管理制度需进一步完善；检测报告未加盖CMA标志。	责令改正
81	山东泰山矿产资源检测研究院	原始记录不规范；内部文件规定有待完善。	责令改正
82	山东省煤炭泰山疗养院检测评价中心	内部文件规定有待完善；未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
83	阳谷县环境保护监测站	个别设备已超出检定有效期，未使用该设备进行检测。	责令改正
84	烟台恒邦机动车检测有限公司	内部文件规定有待完善；未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
85	广饶博通汽车尾气检测有限公司	未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
86	山东商院食品检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；未按规定对检验检测人员实施有效管理。	责令改正
87	沂源县润源水质检测有限公司	原始记录信息不全，无样品名称，无受控页码编号。	责令改正
88	莱芜市疾病预防控制中心（莱芜市卫生检测检验中心）	原始记录信息不全，缺少检测环境条件（温度、湿度信息	责令改正
89	青岛市黄岛区检验检测中心	未依据相关标准规定要求，出具检验检测数据、结果。	责令改正
90	青岛中一监测有限公司	内部管理制度需进一步完善；未依据规定相关标准出具检验检测数据、结果。	责令改正
91	青岛君泰机动车检测有限公司	内部管理制度需进一步完善；原始记录未保存。	责令改正

92	肥城市疾病预防控制中心	未按照规定办理（法人代表、标准）变更手续，未出具检测报告。	责令改正
93	临清市恒安机动车检测有限公司	使用已失效的资质认定标志。	责令改正并处罚
94	青岛中汇机动车检测有限公司	空档期出具检测报告。	责令改正并处罚
95	淄博市环境监测站	空档期出具检测报告，	责令改正并处罚
96	济南市历下区环境保护监测站	空档期出具检测报告，	责令改正并处罚
97	青岛恒顺德机动车检测有限公司	空档期出具检测报告。	责令改正并处罚

附件3:

检验检测机构监督检查中存在严重违法违规行为的机构名单

序号	机构名称	发现的主要问题	处理意见
1	阳信县顺通机动车检测有限公司	环保检测软件无法实现对基本功能的管理（包括标定数据查询，检测日志查询，故障查询等）；个别原始记录未签字；柴油检测程序软件中不透光烟度计和滤纸式烟度计校准检查无法实施。	限期整改并处罚款
2	莱州市弘信达机动车检测有限公司	报告中检验设备栏缺少流量分析仪和汽车排气分析仪信息，2、4号线未配备转速分析仪，不能满足双怠速法检	限期整改并处罚款
3	威海立德机动车检测有限公司	未按规定对检验人员实施有效管理；非授权签字人签发检验检测报告。	限期整改并处罚款
4	聊城市鸿翔汽车综合性能检测服务有限公司	非授权签字人签发检验检测报告。	限期整改并处罚款
5	广饶县汇民机动车检测有限责任公司	非授权签字人签发检验检测报告，未按规定对检验检测人员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信。	限期整改并处罚款
6	临沂市城市排水监测站	非授权签字人签发检验检测报告；未按规定办理标准变更手续。	限期整改并处罚款
7	青州市检验检测中心	非授权签字人签发检验检测报告。	限期整改并处罚款
8	即墨市综合检验检测中心	超出资质认定范围出具检验检测报告；未按规定办理（最高管理者）变更手续。	限期整改并处罚款
9	梁山县环境监测站	资质认定证书空档期出具验收监测报告（表）；非授权签字人签发检验检测报告。	限期整改并处罚款
10	滕州中科检测技术有限公司	基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，设备（租赁）共用；在2016年的飞行检查事实确认单已提出但未整改。	限期整改并处罚款
11	东营万事达机动车检测有限公司	检测设施不符合规定要求；个别原始记录内容不完整；非授权签字人签发检验检测报告。	限期整改并处罚款
12	山东万健监测有限公司	未按要求办理（人员、标准）变更手续；个别原始记录缺乏溯源性。	限期整改并处罚款

13	山东拜尔检测股份有限公司	个别检验报告原始记录中等离子色谱谱图使用ppm非法定计量单位，与报告中单位“mg/L”不一致，未导出信息，不具备可追溯性	限期整改并处罚款
14	平原县环境监测站	内部管理制度需进一步完善；个别原始记录缺少采样点位示意图。	限期整改并处罚款
15	武城县环境保护监测站	个别原始记录缺少采样点位示意图、信息记录和采样仪器设备；报告中未见当天仪器设备使用记录。	限期整改并处罚款
16	淄博东煜机动车检测有限公司	个别设备的校准证书不符合校准规范要求，并出具检验报告。	限期整改并处罚款
17	郯城县检验检测中心	未按规定办理标准变更手续，并出具检测报告。	限期整改并处罚款
18	平邑县检验检测中心	未按规定办理标准变更手续，并出具检验检测报告；地址二仪器设备均到期未检定/校准，未出具检验检测	限期整改并处罚款
19	青岛市崂山区生活饮用水水质检测中心	未按规定办理标准变更手续，并出具检验检测报告。	限期整改并处罚款

附件4:

检验检测机构监督检查中需注销或停业情形的机构名单

序号	机构名称	发现的主要问题	处理意见
1	滨州盈动科技检测有限公司	该机构经实地考察, 已确认撤销, 现地址已经为其它机构驻地, 已报当地区质监局	注销
2	菏泽市定陶区检验检测中心	检验人员又回原单位, 不满足资质认定检验检测机构的条件。(有机构无检测人	注销
3	鄄城县产商品质量监督检验所	因机构整合, 检验检测设备已经移交鄄城县综合检测中心, 质量管理体系未正常运行, 不能保持资质认定许可发证时的条件。	注销
4	邹平县供水检测中心	该机构是非独立法人单位, 母体单位已作出撤销的决定, 申请注销; 成立的新公司按照新取证办理。	注销
5	滨州市滨城区疾病预防控制中心	已申请注销资质, 发证机构已受理批准。	注销
6	日照市安达汽车综合性能检测有限公司	该机构现场检查时, 张贴停检通知, 因设备升级改造, 检查组未实施检查。	其他(停业)
7	青岛即墨市平安机动车综合性能检测站	因改造, 停止检测业务。	其他(停业)
8	烟台市福山区欧林特汽车检测站	已申请停业。	其他(停业)